




LEGENDA DEI DEGRADI

ANALISI	CAUSE	EFFETTI
Umidità per dilavamento	Dovuta all'affollamento di un getto d'acqua proveniente da un giardiniere allentato o mancante	Macchia discendente e depositi lungo le pareti, particelle solide contenute nell'aria formando le "croste nere"
Croste nere	Dovuta al ristagno di sostanze inquinanti, localizzate nell'atmosfera, da parte delle piogge	Presenza di macchie nere lungo le pareti
Dalminec intonaco	Dovuta all'affollamento meccanico della pioggia battente ed allo scolorimento dello stesso lungo le pareti	Macchiette scappate e umide, lento e progressivo scolorimento superficiale di materiale



UNIONE EUROPEA

REGIONE SICILIANA

COMUNE DI MONGIUFFI MELIA
(Città Metropolitana di Messina)

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA
ai sensi dell'art. 41 comma 6 del D.Lgs 36/2023

OGGETTO: Lavori di restauro conservativo di palazzo Cuzari ex Corvaia.

- ALLEGATI:
1. Relazione tecnica
 2. Corografia e stralci aerofotogrammetrici
 3. Stralci catastali e del P.d.F.
 4. Documentazione fotografica con punti di scatto
 5. Elaborati grafici stato di fatto
 6. Elaborati grafici di progetto
 7. Computo metrico e quadro economico
 8. Piano preliminare di manutenzione

Mongiuffi Melia, li 28.11.23

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
geom. Antonino SAVOCA

Approvazioni:



IL PROGETTISTA
Dott. Arch. Carmelo CAMMILLA

Cammilla